

ERROR MEMORY

Date: 11.02.2022 14:09:28
ECU: DXC8
JobStatus: OKAY
Variant: DXC8

RESULT: 2 error in error memory !

5E24 5e24 - Raddrehzahlfuehler Vorne Links: Signalflanke fehlt (RDF Typ 11i).

Error counter: 2
Logistic counter: 40

Mileage	143510	km
Fahrzeuggeschwindigkeit		0.00 km/h
ACB	0.00	0/1
HBA	0.00	0/1
ECD	0.00	0/1
HDC	0.00	0/1
DSC	0.00	0/1
ABS	0.00	0/1
BLS	0.00	0/1
ASC	0.00	0/1

kein passendes Fehlersymptom
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen

Error code: 5E 24 E0 02 28 38 0F 00 00 00

5E22 5e22 - Raddrehzahlfuehler Vorne Links: Leitungsstoerung oder Kurzschluss.

Error counter: 1
Logistic counter: 40

Mileage	143510	km
Fahrzeuggeschwindigkeit		0.00 km/h
ACB	0.00	0/1
HBA	0.00	0/1
ECD	0.00	0/1
HDC	0.00	0/1
DSC	0.00	0/1
ABS	0.00	0/1
BLS	0.00	0/1
ASC	0.00	0/1

kein passendes Fehlersymptom
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen

Error code: 5E 22 E0 01 28 38 0F 00 00 00

=====